

# Martinus Kirche

Stein

**Eigentümer**

Kerkbestuur Heilige Martinus

**Objektadresse:**

Kerkweg  
Stein

**Berater:**

Rob Luijten

**Baustoff:**

Veldbrandstein

**Montage/Basismessung:**

12,82%

**Kontrollmessung:**

3,15%

**Schlussmessung:**

NVT

**Schadensbild:** Feuchte Wände und Putzschade durch Salz.

**ECODRY-Maßnahme:** Ecodry Zeta Master

**Ergebnis:** Reduzierung der Feuchtigkeit um 71%