

Lambertus Kirche

Reuver



Eigentümer

Kerkbestuur H. Lambertus

Objektadresse:

Karel Doormanlaan 2
Reuver

Berater:

Rob Luijten

Baustoff:

Stein

Montage/Basismessung:

9,24%

Kontrollmessung:

2,27%

Schlussmessung:

NVT

Schadensbild: Feuchte Wände und Putzschade durch Salz.

ECODRY-Maßnahme: Ecodry Zeta Master

Ergebnis: Reduzierung der Feuchtigkeit um 75,43%