

Paulus Kirche

Maastricht

**Eigentümer**

Parochie Petrus en Paulus

Objektadresse:

Mgr. Vranckenstraat
Maastricht

Berater:

Rob Luijten

Baustoff:

Stein

Montage/Basismessung:

5,30%

Kontrollmessung:

2,11%

Schlussmessung:

NVT

Schadensbild: Feuchte Wände und Putzschade durch Salz.

ECODRY-Maßnahme: Ecodry Zeta Master

Ergebnis: Reduzierung der Feuchtigkeit um 77,27%