

Netherlands

ECODRY



Referentie

Kasteel Reijmersbeek Te Nuth

Monumentaal pand met als klacht stucwerk en verfwerk in de kapel en eetzaal komen los van de wanden.

Op diverse plaatsen is de zoutkristallisatie duidelijk aan het oppervlak zichtbaar. De aanwezige vochtmeting duidt op de aanwezigheid van optrekkend vocht.

Deze monumentale wanden zijn met namen opgetrokken door middel van mergel stenen.

Door Ecodry master is de vochtpercentage in de monumentale wanden weer terug gedrongen naar zijn oorspronkelijke waarden. In een tijdsbestek van 3.5jaar.



Twee Ecodry Zeta-Masters