

Schloß Rijckholt

Rijckholt



Eigentümer

Virenze

Objektadresse:

Kasteelstraat 15
Gronsveld

Berater:

Rob Luijten

Baustoff:

Veldbrandstein

Montage/Basismessung:

Kontrollmessung:

Schlussmessung:

Schadensbild: Feuchte Wände und Putzschade durch Salz.

ECODRY-Maßnahme: Ecodry Zeta Master

Ergebnis: Reduzierung der Feuchtigkeit, Kunde ist ganz zufrieden