

H. Naam Jezus Kirche

Broekhuizenvorst

**Eigentümer**

Parochie H. Naam Jezus

Objektadresse:

Kerkstraat 9

Broekhuizenvorst

Berater:

Rob Luijten

Baustoff:

Stein

Montage/Basismessung:

5,73%

Kontrollmessung:

0,24%

Schlussmessung:

NVT

Schadensbild: Feuchte Wände und Putzschade durch Salz.

ECODRY-Maßnahme: Ecodry Zeta Master III und Ecodry Zeta Master

Ergebnis: Reduzierung der Feuchtigkeit um 85,14%