



**Eigentümer**

Gemeente Stein

**Objektadresse:**

Op de Berg 6  
Stein

**Berater:**

Lou Bemelmans

**Baustoff:**

Stein

**Montage/Basismessung:**

4,47%

**Kontrollmessung:**

0,05%

**Schlussmessung:**

NVT

**Schadensbild:** Feuchte Wände und Putzschade durch Salz.

**ECODRY-Maßnahme:** Ecodry Zeta Master

**Ergebnis:** Reduzierung der Feuchtigkeit um 98%